


Audi A4/ S4/ RS4 エアバッグコントロールユニットのプログラム改修

リコール届出番号	外-2109	リコール届出日	平成26年11月19日
不具合の部位(部品名)	フロントエアバッグ (エアバッグ制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御コンピュータのプログラムが不適切なため、特定の衝突形態において、運転者席及び助手席エアバッグの展開信号を出さないことがあります。そのため、衝突時に運転者席及び助手席エアバッグが展開せず、乗員保護性能が損なわれるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御コンピュータのプログラムを対策されたものに更新します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCDNA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K0DA074555~WAUZZZ8KXDA122868 平成24年7月18日~平成24年10月17日	236	
	ABA-8KCFSF	アウディ RS4 アバント	WUJZZZ8K0DA901914~WUJZZZ8KXFA900174 平成24年12月6日~平成26年9月19日	225	
	ABA-8KCGWF	アウディ S4 アウディ S4 アバント	WAUZZZ8K0DA006899~WAUZZZ8KXEA145200 平成24年3月12日~平成26年7月4日	689	
	ABA-8KCNCA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K0EA019816~WAUZZZ8KXFA019937 平成25年8月16日~平成26年10月21日	337	
	ABA-8KCREF	アウディ S4 アウディ S4 アバント	WAUZZZ8K0FA007893~WAUZZZ8KXFA034812 平成26年7月18日~平成26年10月21日	37	
	DBA-8KCDN	アウディ A4 2.0T アウディ A4 アバント 2.0T	WAUZZZ8K0DA006501~WAUZZZ8KXFA031778 平成24年2月23日~平成26年10月21日	8,529	
	DBA-8KCDNF	アウディ A4 2.0Tq アウディ A4 アバント 2.0Tq	WAUZZZ8K0DA005381~WAUZZZ8KXFA032381 平成24年2月3日~平成26年10月21日	4,202	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成24年2月3日 ~ 平成26年10月21日	計 14,255 台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注: は、プログラム更新部を示す。