


Audi S3/ A4/ Q5 高圧燃料ポンプの改修

リコール届出番号	外-2583	リコール届出日	平成30年1月25日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、高圧燃料ポンプの設計が不適切なため、ポンプハウジングと燃料調圧バルブ間の密閉性が不足しているものがあります。そのため、高速走行時等に当該ポンプ内の燃料圧力が高い際、燃料調圧バルブ取付部から燃料が漏れるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、高圧燃料ポンプを対策品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCNC A	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K0EA019816～WAUZZZ8KXE A048871 平成25年8月16日～平成25年11月12日	262台	
	ABA-8RCNC F	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZ8R0DA007757～WAUZZZ8RXEA098392 平成24年10月9日～平成26年5月3日	2,112台	
	ABA-8VCJXF	アウディ S3 SB	WAUZZZ8V0EA076754～WAUZZZ8VXE A148527 平成25年11月12日～平成26年5月3日	291台	
	ABA-8VCJXL	アウディ S3 セダン	WAUZZZ8V0E1025688～WAUZZZ8VXE1029909 平成26年3月19日～平成26年5月3日	67台	
			（輸入期間の全体の範囲） 平成24年10月9日～平成26年5月3日	2,732台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生個所



高圧燃料ポンプ

注： は、交換部品を示す。