


Audi A4アバント/ A4オールロード/ S4アバント エアロダイナミックトリムの取付修正

サービスキャンペーン開始日	平成 30 年 9 月 6 日
不 具 合 の 内 容	リヤガラスの両端に装着されている空気整流用トリムにおいて、アウターシェルとインナーシェルの取付けが不適切なため、外部入力及び内部ストレスによりアウターシェルの一部が剥がれ、走行中に異音が発生するおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、当該空気整流用トリムを指定された接着方法で付け直します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40GA030192～WAUZZZF4XHA084911 平成 28 年 1 月 22 日～平成 29 年 1 月 16 日	1,379 台	
	ABA-8WCVN	アウディ A4 1.4T	WAUZZZF40HA043624～WAUZZZF4XHA097769 平成 28 年 9 月 15 日～平成 29 年 1 月 25 日	756 台	
	ABA-8WCWGF	アウディ S4	WAUZZZF40HA069754～WAUZZZF4XHA102856 平成 28 年 11 月 12 日～平成 29 年 2 月 22 日	134 台	
	ABA-8WCYRA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF40HA022336～WAUZZZF4XHA101755 平成 28 年 8 月 12 日～平成 29 年 1 月 25 日	313 台	
	ABA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA028815～WAUZZZF4XGA059831 平成 28 年 1 月 22 日～平成 28 年 4 月 11 日	303 台	
	DBA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40HA096534～WAUZZZF4XHA097545 平成 28 年 12 月 14 日～平成 29 年 1 月 25 日	48 台	
	DBA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA063189～WAUZZZF4XHA104459 平成 28 年 4 月 11 日～平成 29 年 1 月 25 日	921 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 1 月 22 日～平成 29 年 2 月 22 日	3,854 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、修正部分を示す。