

## Audi A4/A4アバント リモートコントロールキーに関する対策

サービスキャンペーン開始日	平成18年 3月 7日
不 具 合 の 内 容	車両に付属しているリモートコントロールキーの制御回路基板の加工が不適切なため、リモート操作でのドアの施錠または解錠ができないおそれがあります。
改 善 措 置 の 内 容	全車両、リモートコントロールキーの部品番号をチェックし、該当する部品番号のキーは良品に交換させていただきます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の 車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	GH-8EALT GH-8EBGBF GH-8EAUKF	アウディ A4	WAUZZZ8EX5A420008～ WAUZZZ8E95A520178 平成16年11月30日～ 平成17年3月17日	1,265	
	GH-8EALT GH-8EBGBF GH-8EAUKF	アウディ A4 アバント	WAUZZZ8EX5A423118～ WAUZZZ8E95A522707 平成16年12月11日～ 平成17年3月18日	1,540	
	計6型式	計2車種	製作期間の全体の範囲 平成16年11月30日～ 平成17年3月18日	2,805	

### 不具合発生箇所

