


Audi R8 エンジンコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	平成 26 年 5 月 14 日
不具合の内容	燃料ポンプ不具合を確実に発見するために、ソフトウェアを改良して燃料圧力の変化をコンピュータによりモニターします。
改善の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのソフトウェアを対策されたものに更新します。尚、ソフトウェア更新時の確認作業において、診断機上で故障コードが確認された場合は、燃料ポンプを新品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-42BUJF	アウディ R8 V10 5.2q	WUAZZZ420BN001090~WUAZZZ42XCN002362 平成 22 年 11 月 4 日~平成 24 年 9 月 20 日	84	
	ABA-42CMPF	アウディ R8 GT	WUAZZZ420CN910058~WUAZZZ429CN900029 平成 23 年 6 月 16 日~平成 24 年 9 月 20 日	20	
	ABA-42CTYF	アウディ R8 V10 5.2q	WUAZZZ420DN000802~WUAZZZ42XDN001584 平成 25 年 2 月 13 日~平成 25 年 9 月 18 日	52	
			輸入期間の全体の範囲 平成 22 年 11 月 4 日~平成 25 年 9 月 18 日	156	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、ソフトウェア更新部位を示す。

注： は、交換部品（故障コードが確認された場合のみ）を示す。