

Audi TT


メーターパネルの制御プログラムの改修および室内後部パネルの取付け修正

サービスキャンペーン開始日	平成 28 年 6 月 30 日
不 具 合 の 内 容	①メーターパネルユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、ドライバーインフォメーションシステムの視認性が低下するおそれがあります。 ②室内の後部パネルにおいて、走行時に振動で異音が発生するおそれがあります。
改 善 の 内 容	①全車両、メーターパネルユニットの制御プログラムを書き換えます。 ②対象車両は室内後部パネルの取付け方法を修正します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-FVCHH	アウディ TT 2.0T	TRUZZZFV0G1005259～TRUZZZFVXG1021548 平成 27 年 8 月 21 日～平成 28 年 4 月 11 日	①1,123 ② 532	①全車両 ②対象車のみ
	ABA-FVCHHF	アウディ TT 2.0Tq	TRUZZZFV0G1001566～TRUZZZFVXG1026944 平成 27 年 7 月 22 日～平成 28 年 4 月 11 日	①1,563 ② 680	①全車両 ②対象車のみ
	ABA-FVCJXF	アウディ TTS	TRUZZZFV0G1002281～TRUZZZFVXG1025969 平成 27 年 7 月 22 日～平成 28 年 5 月 6 日	① 473 ② 158	①全車両 ②対象車のみ
			輸入期間の全体の範囲 平成 27 年 7 月 22 日～平成 28 年 5 月 6 日	①3,159 ②1,370	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム書き換え部を示す。

注： は、取付け方法修正部を示す。