


## Audi R8 レーザーハイビーム付きヘッドライトの改修

サービスキャンペーン開始日	平成 30 年 2 月 28 日
不 具 合 の 内 容	ヘッドライトユニットの制御モジュールのプログラムが不適切なため、特定の期間を経過すると、オプション装備のレーザーライト機能が使用できなくなるおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、ヘッドライトユニットを対策品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-42CTPF	アウディ R8 V10 plus	WUAZZZ420FN920013~WUAZZZ42XFN920018 平成 26 年 9 月 25 日~平成 27 年 2 月 3 日	6 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 26 年 9 月 25 日~平成 27 年 2 月 3 日	6 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、交換部品を示す。