


Audi S4 ACFパイプの改修

サービスキャンペーン開始日	平成30年5月31日
不具合の内容	燃料蒸発ガスを原動機側に供給するパイプに備え付けられたワンウェイバルブについて形状が不適切なため、内部のダイヤフラムが損傷するものがあります。そのため、燃料蒸発ガスの流量が変化するおそれがあります。
改善の内容	全車両、ワンウェイバルブを対策品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8WCWGF	アウディ S4	WAUZZZF40HA094959~WAUZZZF4XH101979 平成28年12月27日~平成29年1月25日	115台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年12月27日~平成29年1月25日	115台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換部品を示す。