


## Audi A4 コンビニエンスコントロールユニットのプログラムの改修

サービスキャンペーン開始日	平成 30 年 5 月 31 日
不 具 合 の 内 容	コンビニエンスコントロールユニットにおいて、当該ユニットの制御プログラムが不適切なため、リモートキーの送受信機能に不具合が発生していないにもかかわらず、不具合と判断され、警告メッセージが表示されるとともにエンジンが始動できないおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、コンビニエンスコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA- 8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40GA008029~WAUZZZF4XGA111345 平成27年12月16日~平成28年7月20日	2,097 台	
	ABA- 8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA007785~WAUZZZF4XGA059831 平成27年12月16日~平成28年4月11日	784 台	
	DBA- 8WCYRF		WAUZZZF40GA061894~WAUZZZF4XGA112088 平成28年4月11日~平成28年7月20日	585 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成27年12月16日~平成28年7月20日	3,466 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、プログラム書き換え部を示す。