


Audi S6/RS6/S7/RS7/A8/S8 ECUのアップデート/クーラントシールの改修

サービスキャンペーン開始日	平成30年5月31日
不具合の内容	ターボチャージャーを冷却するラジエーターファン及びクーラントポンプにおいて、作動時間が短いこと及び冷却水路に使用されているゴムシールの材質が不適切なものであることから、ゴムシールが劣化し、最悪の場合、冷却水が漏れるおそれがあります。
改善の内容	①該当車両について、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換えます。 ②該当車両について、冷却水路のゴムシールを対策品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCEUA	アウディ S6 アウディ S6 アバント	WAUZZZ4G0DN026452~WAUZZZ4GXEN201078 平成24年7月30日~平成27年1月8日	357台	①のみ 180台 ②のみ 4台 ①+② 173台
	ABA-4GCEUL	アウディ S7 SB	WAUZZZ4G0DN024393~WAUZZZ4GXEN209911 平成24年7月20日~平成27年2月5日	338台	①のみ 203台 ①+② 135台
	ABA-4GCRDC	アウディ RS7 SB	WUAZZZ4G0EN901388~WUAZZZ4GXEN905870 平成25年10月19日~平成27年3月9日	147台	①のみ
	ABA-4GCRDS	アウディ RS6 アバント	WUAZZZ4G0EN901083~WUAZZZ4GXEN906291 平成25年8月28日~平成27年1月8日	189台	①のみ
	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0 Tq	WAUZZZ4H0DN009806~WAUZZZ4HXDN040822 平成24年8月28日~平成25年12月3日	212台	①のみ 99台 ①+② 113台
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4H0DN009658~WAUZZZ4HXDN039203 平成24年9月12日~平成25年10月23日	70台	①のみ 32台 ①+② 38台
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4H0DN009160~WAUZZZ4HXDN037922 平成24年7月27日~平成25年12月13日	224台	①のみ 78台 ①+② 146台
			(輸入期間の全体の範囲) 平成24年7月20日~平成27年3月9日	1,537台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラム書き換え部を示す。

 は、交換部品を示す。